

# SERIE P - HIDRÁULICOS

## APLICACIONES

Se utiliza fundamentalmente en circuitos hidráulicos y en instalaciones de vapor.


## MATERIALES

Acero carbono, acero inoxidable, bronce.

MEDIDA	PRESIÓN DE TRABAJO
	<b>BAR</b>
1/4	280
3/8	280
1/2	250

## PCH

MODELO PCH - ACOPLER CUERPO CON ROSCA HEMBRA



## PNH

MODELO PNH - ACOPLER CUERPO CON ROSCA HEMBRA



CÓDIGO	D	d	L	Ec	ROSCA NPT
PCH 1/4	28,6	16	58,5	20	1/4 - 18
PCH 3/8	53	20,9	67	25	3/8 - 18
PCH 1/2	38	23,9	68,3	27	1/2 - 14
PCH 3/4	55,5	32,9	88,5	35	3/4 - 14

CÓDIGO	D	L	Ex	ROSCA NPT
PNH 1/4	15,6	36	19	1/4 - 18
PNH 3/8	20,7	39	3/8 - 18	3/8 - 18
PNH 1/2	23,8	46	27	1/2 - 14
PNH 3/4	32,7	53	35	3/4 - 14